



Bild 1: Einbau Leitblech
(Brennkammerdeckel abnehmen)



Blechnase ist parallel
zum Vorlaufrohr ausgerichtet

Bereich der umgelegten
Rippen ist nicht abgedeckt

Bild 2: Kontrolle (Draufsicht)